STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

即時發佈：2012 年 10 月 28 日

州長 CUOMO 責令港務局對世貿中心遺址可能遭受的洪水和強風做好充分準備

州長 Andrew M. Cuomo 已責令港務局(Port Authority)做好一切必要的準備工作，以防止世貿中心(World Trade Center)遺址在颶風 Sandy 來襲期間遭受洪水。為妥善應對風暴，港務局於週六下午 4 時暫停了該地點所有的重大施工工作。

「我已責令港務局確保世貿中心遺址和紀念廣場不會遭受因颶風 Sandy 所帶來的洪水和強風的破壞，」州長 Cuomo 說。「世貿中心目前的建造水平遠遠超出普通的防洪標準；但是，我們須做好一切預防措施，以確保該地點在這次歷史性的風暴中安然無恙。」

所有建築材料均已扎緊並牢靠地釘在混凝土地板上，或用結實的鐵鏈綁牢。另外，所有吊車亦已全部穩固固定，其中包括位於 1 號和 4 號塔樓的吊車。同時，所有高空作業車均停在各自的最低位置。

對於世貿中心一號樓的 88 層以上（原來僅以施工網圍護），施工人員已拆除或綁緊了所有可能在風暴中飄落的碎物。風暴期間，施工人員和維護人員將二十四小時駐守現場待命，以處理任何突發事件。

港務局正採取所有預防措施來防止可能因暴風驟雨而帶來的洪水。全場已配備了多台水泵以抽走可能侵入現場的雨水。同時已指派多名作業、安全和施工人員來密切監控潛在危險區域，並確保所有必要的排水管道清潔暢通，設備可良好運轉，以儘量減小滲水。世貿中心遺址的海拔呈坡度化，最低點位於 West 街，最高點位於 Church 街。該等海拔高度不一，些許地點高出平均高潮位約 5 英尺，而紀念廣場和 Church 街則分別高出 13 英尺和 24 英尺。

毗鄰 Battery 公園城和 Hudson 河的低窪區域週邊已總共佈置了一千余個沙袋。作為預防措施，正在向該地點運送更多的水泵和沙袋。

施工人員業已測試了所有泵水設備，並確認發電機運轉正常，同時還制定有後備計劃。該地點配備了後備電力，及額外的備用發電機。工人們使用膨脹氣囊固定好了所有的電纜和套管，以確保不會發生滲水。另外還用混凝土牆圍護住了主饋電線和電纜，並佈置好了排水和警報系統，以便在水滲入電氣區域時向維護和施工人員發出警報。

Chinese

###

欲知詳情，請造訪 www.governor.ny.gov
紐約州| Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov|518.474.8418

Chinese