



STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

**Per la diffusione immediata:** 15 maggio 2014

**IL GOVERNATORE CUOMO DISPONE CHE LO STATO SI ATTIVI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DEL TRAFFICO IN CONKLIN STREET A FARMINGDALE, DOPO UN TRAGICO INCIDENTE**

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una serie di misure finalizzate alla sicurezza del traffico che saranno introdotte in Conklin Street a Farmingdale, nella contea di Nassau, dopo un tragico incidente automobilistico che è costato la vita a cinque adolescenti.

Il Governatore ha inviato oggi una [lettera](#) al Sindaco di Farmingdale, Ralph Ekstrand, descrivendo dettagliatamente le misure di sicurezza che lo Stato intraprenderà dopo l'incidente.

“Il tragico incidente avvenuto in Conklin Street a Farmingdale che ha causato la morte di cinque adolescenti mi ha profondamente rattristato” ha scritto il Governatore Cuomo nella lettera al Sindaco Ekstrand. “È chiaro che occorre fare di più per garantire meglio la sicurezza di conducenti e residenti nell'area intorno a Conklin Street. La mia amministrazione continuerà a intraprendere ogni azione possibile attraverso strumenti tecnici, l'educazione e l'applicazione rigorosa della legge, per evitare in futuro incidenti tragici come questo”.

**Postazioni mobili di controllo della velocità:** Questa settimana, lo Stato ha installato due postazioni mobili di controllo della velocità lungo Conklin Street, per informare gli automobilisti della velocità che stanno tenendo e invitarli a rispettare i limiti previsti.

**Nuova tecnologia radar per il controllo della velocità:** Il Governatore ha annunciato che lo Stato installerà una nuova tecnologia radar che si serve dei semafori per contribuire al controllo della velocità degli automobilisti. Quando questi dispositivi radar identificano veicoli ad alta velocità, un semaforo collegato diventa rosso, imponendo ai conducenti di fermarsi. Lo Stato installerà il primo di tali dispositivi all'angolo tra le vie Conklin e Walnut, nei pressi del punto in cui è avvenuto il tragico incidente.

**Riesame della sicurezza del traffico** Il Comitato sulla sicurezza del traffico del Governatore lavorerà con comitati sul traffico e dipartimenti di polizia delle contee di Nassau e Suffolk, per riesaminare le attività in corso e consigliare ulteriori linee d'azione, comprese misure per avvertire dei pericoli delle gare di

accelerazione (drag racing), in attesa dei risultati delle indagini locali.

**Modifiche delle corsie:** Lo Stato esaminerà anche la possibilità di variare la configurazione delle corsie in Conklin Street, per incrementare ulteriormente le misure di sicurezza del traffico. Le variazioni potrebbero prevedere la riduzione dell'ampiezza delle corsie, l'eliminazione delle corsie in eccesso, l'aumento delle ampiezze di mezzo, la creazione di corsie di svolta e l'aggiunta di ulteriori semafori.

La versione completa della lettera è leggibile qui:

<http://www.governor.ny.gov/sites/default/files/Mayor-Ekstrand.pdf>

###

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
Stato di New York | Executive Chamber | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418