



STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

Для немедленной публикации: 15 мая 2014 г.

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТДАЕТ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРИНЯТИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ТРАГИЧЕСКОЙ АВТОКАТАСТРОФЫ НА УЛИЦЕ CONKLIN STREET В ФАРМИНГДЭЙЛ (FARMINGDALE)

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о принятии ряда мер, связанных с повышением безопасности дорожного движения на улице Conklin Street в поселке Фармингдэйл (Farmingdale), округ Нассау (Nassau), вследствие трагической автокатастрофы, унесшей жизни пятерых подростков.

Сегодня Губернатор направил [письмо](#) Ральфу Экстранду (Ralph Ekstrand), мэру поселка Фармингдэйл (Farmingdale), с подробным описанием мер безопасности, которые будут приняты штатом вследствие этого несчастного случая.

«Я был чрезвычайно огорчен новостью о трагическом несчастном случае, произошедшем на улице Conklin Street в Фармингдэйл (Farmingdale), унесшем жизни пяти местных подростков», — написал Губернатор Куомо в своем письме к мэру Экстранду (Ekstrand), — Очевидно, что еще многое необходимо сделать для обеспечения безопасности жителей и водителей в жилой зоне в районе улицы Conklin Street. Моя администрация примет все возможные меры, включая проведение инженерно-технических работ и просветительских мероприятий, а также обеспечит контроль за соблюдением правил и норм безопасности дорожного движения во избежание подобных трагедий в будущем».

Регистраторы скорости: На этой неделе штатом были установлены два регистратора скорости движения на улице Conklin Street с целью информирования водителей автомобиля о скорости, с которой они движутся и принуждения к соблюдению требований к ограничениям скорости.

Новые радарные технологии контроля скорости: Губернатор сообщил о внедрении штатом новых радарных технологий, использующих сигналы светофора в рамках контроля скорости. Как только радарное устройство регистрирует транспортное средство, движущееся с превышением допустимой скорости, на сопряженном с ним светофоре загорается красный свет, вынуждая водителей остановиться. Первое такое устройство будет установлено на углу улицы Conklin Street и Walnut, недалеко от места аварии.

Анализ безопасности дорожного движения: Комитет безопасности дорожного движения при Губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee) в сотрудничестве с дорожной комиссией и полицейскими департаментами округов Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk) продолжают работу над подготовкой дополнительных мер, также включающих в себя меры по предупреждению аварийных ситуаций, создаваемых участниками уличных гонок, с учетом результатов аналитических мероприятий, проведенных на местах.

Изменения структуры полос движения: Штатом также рассматривается возможность изменения конфигурации полос движения на улице Conklin Street с целью повышения безопасности дорожного движения. Эти изменения будут включать в себя уменьшение ширины полос движения, ликвидацию лишних полос движения, увеличение серединной ширины полосы движения, создание полос для разворотов и установку дополнительных светофоров.

С полным текстом письма можно ознакомиться здесь:

<http://www.governor.ny.gov/sites/default/files/Mayor-Ekstrand.pdf>

###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418