



STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

De publicación inmediata: 15 de mayo de 2014

GOBERNADOR CUOMO ORDENA LA ACCIÓN DEL ESTADO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO EN LA CONKLIN STREET EN FARMINGDALE TRAS OCURRENCIA DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy una serie de medidas de seguridad de tránsito que serán implementadas en Conklin Street en Farmingdale, en el condado de Nassau County, tras ocurrencia de accidente automovilístico en el que perdieron la vida cinco adolescentes.

El gobernador envió hoy una carta al alcalde de Farmingdale, Ralph Ekstrand detallando las medidas de seguridad que el Estado está llevando a cabo como consecuencia del accidente.

«Me entristeció profundamente la noticia del trágico accidente en Conklin Street en Farmingdale que ha cobrado la vida de cinco adolescentes locales», escribió el gobernador Cuomo en la carta que le envió al alcalde Ekstrand. «Está claro que se debe hacer algo más para ayudar a garantizar la seguridad de conductores y residentes en zona circundante a la Conklin Street. Mi gobierno continuará tomando toda acción disponible que podamos implementar por medio de la ingeniería, educación y mediante mecanismos para hacer cumplir lo establecido; y de esta manera evitar accidentes trágicos como este en el futuro».

Remolques de control de velocidad: Esta semana, el Estado instaló dos remolques de control de velocidad a lo largo de la Conklin Street, con el fin de indicarles a los conductores a qué velocidad se desplazan e instarlos a que acaten la velocidad límite establecida.

Nueva tecnología de radar de control de velocidad: El gobernador anunció que el Estado instalará una nueva tecnología de radar que utiliza las señales de tránsito para ayudar a los automovilistas a controlar la velocidad. Cuando los vehículos que van a exceso de velocidad son identificados por estos dispositivos de radar, una señal de tránsito conectada cambia a rojo, obligando a los conductores a detenerse. El Estado instalará el primero de estos dispositivos en la esquina de las calles Conklin y Walnut, cerca del lugar donde ocurrió el trágico accidente.

Revisión de medidas de seguridad de tránsito: El Comité de Seguridad de Tránsito del gobernador estará trabajando conjuntamente con las juntas de tránsito y los departamentos de policía de los condados

de Nassau y Suffolk, a propósito de revisar los esfuerzos que actualmente se están realizando y recomendar nuevas acciones; incluyendo medidas de advertencia del peligro que se afronta en las «picadas» (*drag racing*), a la espera de los resultados de la investigación local.

Modificación de los carriles: El Estado también está examinando la posibilidad de modificar las configuraciones de los carriles en Conklin Street para añadir nuevas medidas de seguridad de tránsito. Estas modificaciones pueden incluir la reducción del ancho de cada carril, lo que elimina el exceso de carriles, el aumento del ancho del carril del medio, la creación de carriles de giro y la incorporación de señales de tránsito adicionales.

Puede ver la carta complete aquí <http://www.governor.ny.gov/sites/default/files/Mayor-Ekstrand.pdf>

###

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418