



גאווערנער קעטי האקול

אויף תיכף ארויסצוגעבן: 9/10/2021

גאווערנער האקול אנאנסירט רעזולטאטן פון אויספארשונג אין סובוועי ענערגיע אויסלעש

**עם-טי-עי וועט איינפירן לינדערונג שריטן און פארבעסערטע פראטאקאלן צו פארמיידן דאס
איבעריחזרען פון דעם אוגוסט 29 אינצידענט**

**גאווערנער דירעקטירט איבערזיכט פון אפעראציע קאנטראל צענטערס לענגאויס גאנצער עם-טי-עי
צו אידענטיפיצירן און פאררעכטן סיי וועלכע פאטענציעלע שוואכקייטן**

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די רעזולטאטן פון אן אויספארשונג אין די גורמים פון דער ברייטער ענערגיע אויסלעש אויף אלע עם-טי-עייס גענומערטע ליניעס ווי אויך דער L טרעין אום אוגוסט 29. צוויי אויסערליכע אינזשינער פירמעס, HDR און WSP, זענען באאויפטראגט געווארן מיט אויספארשן און באשלוסן דער הויפט גורם און געפונען אז דער אויסלעש איז געקומען דורך מענטשליכע גרייזן. אלס רעזולטאט פון דער אויספארשונג, דירעקטירט גאווערנער האקול א פולן איבערזיכט פון אפעראציע קאנטראל צענטערס לענגאויס דעם גאנצן עם-טי-עי צו אידענטיפיצירן און לינדערן סיי וועלכע פאטענציעלע שוואכקייטן.

"אום דער נאכט פון זונטאג, אוגוסט 29, איז סערוויס פאר סאבוועי פארער פלוצלינג און אומערווארטעט אפגעשטעלט געווארן, און באלד נאכ'ן צושטערונג האבן איך דירעקטיר פאר'ן עם-טי-עי אויסצופארשן די סיבות דערצו. די מאנשאפטן האבן גיך געארבעט צו אידענטיפיצירן דער גורם פון דעם פראבלעם און רעקאמענדירט פארבעסערונגען. איך דירעקטיר לינדערונג שריטן צו פארזיכערן אז פארער וועלן קיינמאל נישט נאכאמאל איבערגעהאקט ווערן דורך די גורמים, " האט גאווערנער האקול געזאגט. "ניו יארקערס קומט זיך אבסאלוט קאנפידענץ אין א פולקאמע פונקציאנירנדע סאבוועי סיסטעם, און עס איז אונזער פליכט צוריקצושטעלן דעם קאנפידענץ. איך דירעקטיר אויך פאר'ן עם-טי-עי איבערצוקוקן אלע אפעראציע קאנטראל צענטערס לענגאויס דעם גאנצן סיסטעם צו אידענטיפיצירן סיי וועלכע פאטענציעלע שוואכקייטן און גיבן פארזיכערונגען אויף צו פארמיידן אזא מצב וועט קיינמאל נישט נאכאמאל פאסירן. מיט וועלן ליפערן די מאדערניזאציע, פארבעסערונגען, און פארלעסליכקייט וועלכע קומט זיך פאר פארער."

עם-טי-עי במקום פארזיצער און ס-אי-או דזשענא ליעבער האט געזאגט, "דער באריכט
באאויפטראגט דעם עם-טי-עי מיט זאפארט איבער-ארגאניזירן וויאזוי מיר האלטן אן און פארוואלטן הויפט סיסטעמען וועלכע שטיצן דעם RCC. דער אגענטור וועט אויך אינסטאלירן נאך קעיבל באהעפטונגען צו פארבעסערן איבערגענוגיגע ענערגיע אין דעם בנין, ווי אויך א מער אויספירליכע בילדינג מענעדזשמענט סיסטעם וועלכס וועט גיבן דיטיליכע דורכזעאיגקייט אין דער סטאטוס פון דער געביידע'ס עלעקטרישע אויסטייל, מאכאנישע, און זיכערהייט סיסטעמען. איך וויל דאנקען גאווערנער האקול פאר באשטימט אריינגראבן מיט אונז אין די פראבלעמען און אונז העלפן אידענטיפיצירן לאנג-אנהאלטנדע לייזונגען."

די באריכטן האבן אנטפלעקט אז דער הויפט גורם פון דער ענערגיע אויסלעש ביי דער ניו יארק סיטי טראנזיט רעיל-קאנטראל צענטער איז געווען א זייטיגע תוצאה פון א האנט-אקטיווירטע ענערגיע-אויסלעש קנעפל אויף איינע פון דער געביידע'ס ענערגיע אויסטייל יוניטס. פרעלימינארע אנווייזונגען לייגן פאר דאס דער עמערדזשענסי דרוק קנעפל איז מעגליך בטעות געדריקט געווארן צוליב דעם וואס א פלאסטישער אפהיט מיטל וועלכס וואלט צוריקגעהאלטן בטעות דיגע אקטיוויורנג האט געפעלט.

דער פעלער צוריקצושטעלן ענערגיע קראפט פאר איבער א שעה זעהט אויס עס איז געווען אלס רעזולטאט פון אינערליכע ארגאניזאציע און פראצעס פעלערן, מיט עקזיסטירנדע מעינטענענס סטרוקטורן ביי דער RCC אין נויט פון איבער-ענדערן אויף צו פארמיידן ענליכע אינצידענט פון נאכאמאל פארקומען. די פירמעס וועלכע האבן אויסגעפארשט דעם אינצידענט האבן אויך געפונען דאס די תוצאות פון דעם אינצידענט זענען פארערגערט געווארן צוליב דאס וואס דער RCC האט געפעלט אן ענערגיע אויסטייל באוואכונג סיסטעם. אזא סיסטעם וואלט געגעבן מער דורכצעאיגקייט אין דער סטאטוס פון הויפט עלעקטרישע שטאנדטיילן אין דער ענערגיע אויסטייל סיסטעם.

די באריכטן באאויפטראגן דעם עם-טי-עי מיט זאפארט איבער-ארגאניזירן איר מעינטענענס פארוואלטונג סטרוקטור ביי דער RCC. אלס א קורץ-טערמיניגע פארבעסערונג, רעקאמענדירן די באריכטן אז דער אויטאריטעט זאל אינסטאלירן נאך אויסריכטונגען וועלכע וועלן אויסטוישן עלעקטרישע שטראמקרייזן צו פירן צו אלע עלעקטרישע צירקוטן אין דער געביידע. אויף דער לאנגער-טערמין, רעקאמענדירן די באריכטן אז ניו יארק סיטי טראנזיט זאל אינסטאלירן און פארוואלטן א מאדערנעם געביידע פארוואלטונג סיסטעם וועלכס וועט גיבן דייטליכע דורכצעאיגקייט אין דעם סטאטוס פון דער געביידע'ס עלעקטרישע אויסטייל מעכאנישע און זיכערהייט סיסטעמען.

###

נאך נייעס קען מען באקומען ביי www.governor.ny.gov
518.474.8418 | press.office@exec.ny.gov | עקזעקיוטיוו טשעימבער

[זיך ארויסשרייבן](#)