



Built to Lead

Per la diffusione immediata: 02/10/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ISPEZIONA LA CENTRALE NUCLEARE DI INDIAN POINT IN BARCA E COMUNICA AGGIORNAMENTI SULLA FUORIUSCITA DI OLIO

Fuoriuscita contenuta nella centrale senza impatti sull'Hudson River

DEC continuerà la supervisione dell'intera operazione di pulizia Entergy

Questo è l'ultimo incidente in una catena di problemi operativi presso la vecchia centrale

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ispezionato oggi la Centrale nucleare di Indian Point in barca e ha comunicato un aggiornamento sulla risposta dello Stato a una fuoriuscita di olio segnalata alla centrale. Venerdì, 30 settembre, il New York State Department of Environmental Conservation (DEC) ha risposto immediatamente dopo essere stato notificato da Entergy di una fuoriuscita di olio di quantità non meglio specificata da uno scambiatore di calore in uno scarico d'acqua reflua nella struttura.

Sotto la supervisione di DEC, Miller Environmental, appaltatore di Entergy incaricato della pulizia, ha posizionato dei galleggianti di assorbente per raccogliere la chiazza d'olio nello scarico ed evitare che la fuoriuscita raggiunga l'Hudson River. Quasi tutti i 600 galloni di petrolio fuoriusciti sono contenuti all'interno della centrale e solo una piccola porzione ha raggiunto lo scarico.

Il Governatore [ha ispezionato la struttura venerdì sera](#). Il personale di risposta alle fuoriuscite DEC ha completato un'altra ispezione della struttura sabato, 1 ottobre, senza rilevare olio o chiazze visibili né nello scarico né nell'Hudson River. Dopo le ispezioni di oggi, non si prevede che altro petrolio raggiunga lo scarico e DEC continuerà a sorvegliare gli appaltatori Entergy, Clean Harbors, lunedì mentre recuperano l'olio contenuto all'interno della centrale.

“Grazie alla nostra rapida risposta coordinata a questa fuoriuscita, siamo stati in grado di evitare rischi per la salute e sicurezza del pubblico,” **ha commentato il Governatore Cuomo**. “Questo è l'ultimo incidente in una serie di problemi operativi presso questa vecchia centrale elettrica, e ho chiesto ai Department of Environmental Conservation, Department of Health e Department of Public Service di esaminare attentamente questa fuoriuscita come parte della nostra indagine in corso su simili problemi presso la struttura.”

Dal 2011 ci sono state oltre 40 fuoriuscite e spegnimenti improvvisi del Reattore nucleare di Indian Point, mettendo in evidenza i rischi continui per la sicurezza e l'ambiente legati al continuo funzionamento della centrale.

###

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418