



Built to Lead

De publicación inmediata: 3/29/2016

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

**COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE LA PLANTA
NUCLEAR INDIAN POINT**

«Esta tarde, el Estado se enteró de que se encontraron cientos de tornillos defectuosos dentro del reactor de la Unidad 2 de la planta de Indian Point. Este es el último de una gran serie de incidentes que aumenta la profunda preocupación con respecto a los estándares de la gerencia, el mantenimiento y los equipos de esta planta. Si bien no hay peligro inmediato para la salud ni para la seguridad pública, esta inquietante noticia valida aún más la investigación en curso del Estado sobre las operaciones de esta vieja planta de energía y de nuestra posición con respecto a que no se le debe otorgar de nuevo una licencia. El Estado de Nueva York continuará investigando todas las facetas de las operaciones de la planta y de la preparación en asuntos de seguridad, garantizando al mismo tiempo que esos defectos críticos sean atendidos inmediatamente».

###

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418