



De publicación inmediata: 06/04/2024

GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA A LOS NEOYORQUINOS SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD TRAS EL TERREMOTO DE MAGNITUD 4.8

La gobernadora ordenó a todas las agencias estatales revisar la infraestructura esencial y evaluar el potencial de daños luego del terremoto y las múltiples réplicas

La gobernadora Kathy Hochul informó hoy a los neoyorquinos sobre las precauciones de seguridad tomadas después del terremoto de magnitud 4.8 de ayer y recordó al público las mejores prácticas para mantenerse seguro durante un evento sísmico. En las últimas 24 horas, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha detectado al menos 25 réplicas en el centro de Nueva Jersey, muchas de las cuales se han sentido en la ciudad de Nueva York y en toda la región.

"Mi principal prioridad es mantener a las personas seguras, y he ordenado al personal estatal que tome todas las precauciones necesarias después del terremoto histórico de ayer", **sostuvo la gobernadora Hochul**. "En este momento, no tenemos conocimiento de lesiones y se han informado daños mínimos por este terremoto. Continuaremos monitoreando la situación e informando a los neoyorquinos según sea necesario".

Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York

El Centro de Vigilancia del estado de Nueva York se encuentra en modo de monitoreo mejorado y continúa rastreando la actividad sísmica en coordinación con el Servicio Geológico de Estados Unidos. El personal de Manejo de Emergencias del estado permanece en contacto con las contrapartes locales y está preparado para brindar apoyo ante cualquier necesidad potencial.

Departamento de Transporte del estado de Nueva York (DOT, por sus siglas en inglés)

Después del terremoto de ayer, se desplegaron equipos de inspección para evaluar cientos de puentes y otras infraestructuras esenciales en todo el estado, según la política del Departamento de Transporte del estado de Nueva York. Actualmente, el DOT del estado de Nueva York no tiene informes de daños inmediatos en su infraestructura, pero mantendrá informado al público sobre nuevos desarrollos.

Departamento de Servicios Públicos (DPS, por sus siglas en inglés)

Inmediatamente después del terremoto, el personal del Departamento de Servicios Públicos se comunicó con las principales empresas de servicios públicos en el estado de Nueva York (Con Edison, O&R, PSEG LI, Central Hudson, NYSEG, RG&E y National Grid) y, hasta el momento, no se han informado problemas ni indicadores de dificultades debido al terremoto en los sistemas eléctricos, de gas natural o de vapor. El DPS continúa manteniendo contacto directo con los líderes de los servicios públicos e informará si surge algún problema. Además, el personal ha estado en contacto con las plantas de energía nuclear operativas en el lago Ontario, y todas han informado que no hay problemas ni indicaciones de problemas. La planta de energía nuclear desmantelada Indian Point en el condado de Westchester confirmó que no hay problemas en este momento, y el personal en el lugar ha estado patrullando sin encontrar motivos de preocupación. Tampoco se han informado problemas en el sector de las telecomunicaciones.

Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés)

Después del terremoto inicial de magnitud 4.8, la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) completó inspecciones en toda su área de servicio, incluidos túneles de metro submarinos, túneles vehiculares, puentes e infraestructura de ferrocarriles interurbanos, sin informes de problemas. Tras la significativa réplica de la tarde, se llevaron a cabo inspecciones de seguimiento estándar de la infraestructura, nuevamente sin encontrar problemas.

Además, se instruyó al personal de primera línea en toda la red de transporte informar cualquier anomalía y no se identificó ninguna. La MTA continuará monitoreando de cerca la situación y seguirá los protocolos establecidos cuando ocurra actividad sísmica.

Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés)

La Autoridad de Electricidad de Nueva York realizó inspecciones inmediatas en sus activos de generación de energía y oficinas en las áreas afectadas por el terremoto. No se identificaron problemas. Tampoco hubo impactos en los activos de transmisión de la NYPA como resultado del terremoto.

Autoridad de Electricidad de Long Island (LIPA, por sus siglas en inglés)

Junto con su proveedor de servicios, la Autoridad de Electricidad de Long Island completó inspecciones de su infraestructura esencial en Long Island y en Rockaway. No hubo indicaciones de daño causado por el terremoto o las réplicas posteriores. Los equipos de los servicios públicos continuarán evaluando la situación durante el fin de semana.

Autoridad Portuaria (PA, por sus siglas en inglés) de Nueva York y Nueva Jersey

En los puentes y túneles de la Autoridad Portuaria, no hubo impactos operativos ni físicos, pero los equipos de Ingeniería, Mantenimiento y el Departamento de Policía de

la Autoridad Portuaria (PAPD, por sus siglas en inglés) están llevando a cabo inspecciones adicionales.

Las pistas de aterrizaje en todos los aeropuertos de la Autoridad Portuaria fueron inspeccionadas y despejadas de inmediato. Los aviones en vuelo hacia el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) experimentaron retrasos mínimos. Los aviones con destino al aeropuerto JFK que aún no habían salido fueron retenidos en los aeropuertos de salida durante una hora, de 10:21 a. m. a 11:22 a. m. El servicio AirTrain JFK no se vio afectado. No se informaron retrasos ni desviaciones en los aeropuertos LaGuardia o Stewart.

El servicio de la Autoridad Portuaria Trans-Hudson (PATH, por sus siglas en inglés) no se vio afectado. No se informaron problemas en la terminal de autobuses de Midtown, la terminal de autobuses del puente George Washington, el campus del World Trade Center, los puertos u otras instalaciones de la Autoridad Portuaria.

Informe sobre el terremoto

2024-04-06T04:18:26.965EST	1.94	km al E de Califon, Nueva Jersey
2024-04-06T04:09:18.260EST	1.76	km al ESE de Califon, Nueva Jersey
2024-04-06T03:11:18.616EST	1.74	km al OSO de Bedminster, Nueva Jersey
2024-04-06T01:07:47.436EST	1.75	km al SO de Gladstone, Nueva Jersey
2024-04-05T20:51:18.307EST	1.55	km al OSO de Gladstone, Nueva Jersey
2024-04-05T20:39:11.635EST	1.84	km al O de Bedminster, Nueva Jersey
2024-04-05T19:39:23.815EST	1.5	5 km al NE de la estación Whitehouse, Nueva Jersey
2024-04-05T19:10:49.196EST	1.93	km al SO de Bedminster, Nueva Jersey
2024-04-05T18:16:18.281EST	1.95	km al OSO de Bedminster, Nueva Jersey
2024-04-05T17:59:13.778EST	3.87	km al SO de Gladstone, Nueva Jersey
2024-04-05T16:21:07.157EST	1.93	km al ENE de la estación Whitehouse, Nueva Jersey
2024-04-05T16:13:47.904EST	2	6 km al NNE de la estación Whitehouse, Nueva Jersey
2024-04-05T14:40:20.185EST	1.86	km al ESE de Califon, Nueva Jersey
2024-04-05T13:32:13.627EST	2.2	4 km al NE de la estación Whitehouse, Nueva Jersey

2024-04-05T13:21:55.646EST	1.9	6 km al E de Califon, Nueva Jersey
2024-04-05T13:18:48.029EST	2	5 km al SSO de Chester, Nueva Jersey
2024-04-05T13:14:13.044EST	2	4 km al S de Chester, Nueva Jersey
2024-04-05T12:49:49.389EST	1.8	6 km al NNE de la estación Whitehouse, Nueva Jersey
2024-04-05T12:31:50.989EST	1.8	7 km al O de Bedminster, Nueva Jersey
2024-04-05T11:49:36.690EST	2	5 km al SSE de Long Valley, Nueva Jersey
2024-04-05T11:37:10.448EST	1.8	6 km al ESE de Califon, Nueva Jersey
2024-04-05T11:33:15.007EST	1.9	4 km al ESE de Califon, Nueva Jersey
2024-04-05T11:27:56.419EST	1.9	6 km al NNE de la estación Whitehouse, Nueva Jersey
2024-04-05T11:20:20.203EST	2	6 km al NNE de la estación Whitehouse, Nueva Jersey
2024-04-05T10:23:20.309EST	4.8	2024 estación Whitehouse, Nueva Jersey

###

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov
 Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
 Regístrese para recibir novedades de la Oficina de la Gobernadora en ny.gov/signup | Envíe NEW YORK
 por mensaje de texto al 81336

[CANCELAR SUSCRIPCIÓN](#)