



立即發布：2019 年 3 月 10 日

州長安德魯 M. 葛謨

葛謨州長指示紐約州公共服務廳 (DEPARTMENT OF PUBLIC SERVICE) 調查在紐約州西部地區 (WESTERN NEW YORK) 造成重大斷電事故的受損的變電站

將近 2.7 萬個客戶受強風影響而徹夜斷電

該地區的強風可能造成更多斷電事故

紐約州公共服務委員會 (Public Service Commission, PSC) 呼叫中心 (Call Center) 熱線電話是 1-800-342-3377

安德魯 M. 葛謨州長今日指示紐約州公共服務廳調查漢堡鎮 (Hamburg) 三座在紐約州西部地區造成重大斷電事故的損壞的變電站，將近 2.68 萬個客戶此前在星期六夜間受強風影響而斷電。截至星期日下午較早時段，這些客戶幾乎都恢復了供電，但該地區又發生了其他斷電事故，該地區在今天剩餘時間預計出現強風，紐約州西部地區局部地區可能出現時速高達 60 英哩的陣風，因此可能出現更多斷電事故。公共事業單位在該地區預先部署了工作人員，以備出現其他斷電事故時恢復服務。

「大自然再次考驗我們，儘管我們已經取得了很多進展，但是我們仍在採取更多措施來幫助社區恢復電力並協助受這些風暴影響的民眾，」葛謨州長表示。「考慮到斷電數量，我已經指示紐約州公共服務廳調查公共事業單位針對風暴開展的準備工作和應對行動。我們還確保公共事業單位從紐約州各地向該地區追加部署物資，我們將繼續在社區內積極應對風暴，直到完成災後恢復工作。」

紐約民眾應在整個週末持續密切關注當地天氣預報。如需查看天氣預警、警報和最新預報的完整列表，請訪問美國國家氣象局 (National Weather Service) [網站](#)。

紐約州公共服務廳

紐約州公共服務廳與公用事業公司的高級管理人員保持聯繫，密切監督公共設施風暴恢復工作，以確保公共設施盡可能減少斷電並加快斷電修復工作。公共服務委員會 (Public Service Commission, PSC) 呼叫中心熱線電話是 1-800-342-3377，協助消費者開展風暴預備和修復工作。

紐約州交通廳 (Department of Transportation)

566 個監督員和操作員部署在紐約州西部地區，準備應對風暴。風暴持續期間和清理作業期間，受影響地區的所有居民點將根據需要配備工作人員以開展 24/7 作業。受影響地區的地區工作人員將巡視州公路 (State Highway) 以識別各類樹木問題或冰塞問題。

紐約州西部地區所有可用的風暴響應設備已做好部署準備，包括：

- 7 臺鑿木機
- 6 輛交通訊號卡車
- 1 輛伐木鏟斗車
- 5 臺有抓斗的裝載機。
- 3 輛長臂挖掘機清理積冰。

請機動車駕駛員注意，州法律強制規定，如果交叉路口『斷電』，交通燈不工作，則交叉路口自動變成『四向』禁行。如果由於洪水、電線倒塌或廢墟造成道路封閉或堵塞，無論道路能見度如何，機動車駕駛員務必小心駕駛並遵守所有交通訊號或設置的路障。

州警察局 (State Police)

州警察局準備根據需要向受影響的地區增加部署警員，應對各類天氣相關緊急狀況，並響應請求以協助地方執法機構。

發生斷電時

- 首先致電您的供電局確定區域維修時間表。關閉或拔掉燈和電器電源，以防止電路超載。留一盞燈以顯示電源已恢復。盡可能保持冰箱和冰櫃的門緊閉，幫助減少食品變質。
- 如果你的冰箱或冰櫃有空間，在塑膠容器裡裝滿水，每一個留下一英寸的空間。這將有助於保持食物冷凍。

如果你需要使用發電機：

- 安裝發電機之前，請務必正確斷開您的實用電器服務。如有可能，由合格的電工安裝發電機。在戶外順風結構運行發電機。勿在室內操作發電機。來自發電機尾氣的致命的一氧化碳氣體可以傳遍整個封閉的空間。
- 灑在熱發電機的燃料，會導致爆炸。如果您的發電機有一個可拆卸油箱，在加油前移開。如果這不可能，關閉發電機，等它冷卻後加油。
- 不要超過發電機額定容量。大多數小型，可攜式家用發電機，產生 350 至 12,000 瓦的功率。重載您的發電機，可導致破壞發電機和電器連接到的電器，並可能引起火災。按照製造商指示說明使用。
- 務必在任何時候使孩子遠離發電機。

避免一氧化碳中毒：

- 勿在室內操作發電機；電機發出致命的一氧化碳氣體。勿用木炭在室內做飯。它也可以導致一氧化碳氣體的積累。

- 勿使用燃氣爐加熱你的房屋 - 在一個封閉的房子裡長時間使用打開的烤箱可以產生一氧化碳氣體。
- 安裝一氧化碳報警器。

###

網站 www.governor.ny.gov 有更多新聞
紐約州 | 行政辦公室 | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

[退出訂閱](#)