



Built to Lead

Pour publication immédiate 6/24/2016

GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

**DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO CONCERNANT LA
RECENTE FERMETURE D'INDIAN POINT**

« La fermeture inattendue du réacteur d'Indian Point 2 en raison d'une brèche de soudure n'est que le dernier exemple de problèmes continus et répétés à la centrale. L'an dernier seulement, il y a eu une dégradation sans précédent des écrous des broches des tubes guides d'Indian Point 2, une contamination de la nappe phréatique, et une surveillance accrue de NRC à l'Unité 3 en raison de nombreuses fermetures imprévues. Il s'agit d'un autre signe que le vieillissement et l'usure d'importants composants de la centrale ont un impact direct et inacceptable sur la sécurité, et constitue une preuve supplémentaire que la centrale n'est pas une ressource de production fiable. »

###

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov
État de New York | Executive Chamber| press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418