



Built to Lead

De publicación inmediata: 10/2/2016

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

**GOBERNADOR CUOMO INSPECCIONA LA PLANTA NUCLEAR INDIAN POINT
POR BARCO Y SUMINISTRA DATOS ACTUALIZADOS SOBRE EL DERRAME DE
PETRÓLEO**

La fuga se contuvo en la planta sin ningún impacto al Río Hudson mientras el Departamento de Conservación Ambiental continúa supervisando la limpieza que lleva a cabo Entergy

Este incidente es el más reciente de problemas operacionales presentes en la planta ya en envejecimiento

El gobernador, Andrew M. Cuomo, inspeccionó hoy la Planta Nuclear Indian Point por barco y suministró una actualización sobre cómo el Estado está respondiendo al incidente de derrame de petróleo en la planta. El viernes 30 de septiembre, el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York respondió inmediatamente tras ser notificado por Entergy que una cantidad no específica de petróleo se fugó de un intercambiador térmico a un canal de agua de refrigeración dentro de la instalación.

Bajo la supervisión de DEC, los contratistas de limpieza de Entergy, Miller Environmental desplegaron barreras absorbentes para recoger el brillo de petróleo en el canal de descarga y prevenir que la fuga alcanzara el Río Hudson. La mayor parte de los 600 galones de petróleo que se fugaron se han contenido dentro de las instalaciones y sólo una pequeña parte llegó al canal.

El gobernador [inspeccionó las instalaciones](#) el viernes por la noche. El personal de DEC hizo otra inspección de las instalaciones el sábado 1º de octubre y no encontró un brillo de petróleo visible ya sea en el canal o en el Río Hudson. Después de las inspecciones del día de hoy, no se espera que petróleo adicional llegue al canal de descarga y el DEC continuará monitoreando a los contratistas de Entergy, Clean Harbors el lunes mientras se recupera el aceite contenido dentro de la planta.

«Mediante nuestra respuesta coordinada y nuestras acciones de respuesta rápidas a esta fuga, pudimos asegurarnos de que no hubo amenazas a la salud y seguridad de la población», **comentó el gobernador Cuomo**. «Este incidente es el último de una larga lista de problemas operativos en esta planta de energía en envejecimiento, y he dirigido

al Departamento de Conservación Ambiental, el Departamento de Salud y el Departamento de Servicios Públicos, a examinar plenamente este derrame como parte de su investigación en curso sobre temas similares en las instalaciones».

Desde el 2011 se han registrado más de 40 derrames y cierres inesperados en el reactor nuclear de Indian Point, lo que pone de relieve las consternaciones de seguridad y medio ambiente en las presentes operaciones de la planta.

###

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418