



立即發表：2017 年 12 月 5 日

州長安德魯 M. 葛謨

葛謨州長宣佈在長島地區 (LONG ISLAND) 公路上安裝超高車輛監測器用於防止橋樑撞擊事故

該創新技術已預防了全州各地數千起撞擊事故

監測器的照片請見[此處](#)

安德魯 M. 葛謨州長今日宣佈部署新技術幫助阻止超高車輛進入長島地區公路，從而阻止公路低矮天橋發生危險的橋樑撞擊事故。該項目斥資 430 萬美元，涉及在拿騷郡 (Nassau) 和薩福克郡 (Suffolk) 的 13 個場所安裝超高車輛監測器。

「每起橋樑撞擊事故不僅給牽涉其中的機動車駕駛員和乘客構成危險，還加劇了長島地區民眾每天面對的嚴重交通問題，」州長葛謨表示。「我們安裝這些監測器，從而利用現代化技術把該地區的公路帶入 21 世紀，目標是防止這些橋樑撞擊事故，並改善這些重要道路的安全性和可靠性。」

匝道頂部的監測器將取代隱形橫樑，該橫樑按照該地區特定的橋樑淨高度設置。進入公路的超高車輛將會破壞橫樑，進而觸發全色彩 LED 可變訊息板顯示屏的警報訊息。警報訊息將顯示車輛超高，並提醒駕駛員繼續向前行駛將引發橋樑撞擊事故。與紐約州交通廳 (New York State Department of Transportation, NYSDOT) 地區交通管理中心關聯的攝像頭將記錄事故。

紐約州公路的橋樑高度通常矮於標準法定橋樑淨高。商用車輛、校車、拖拉機掛車及其他較高的車輛禁止在公路上行駛。依據已知的卡車不當進入公路的位置確定超高車輛監測器系統的安裝位置。

紐約州交通廳代理廳長保爾 A. 卡拉斯 (Paul A. Karas) 表示，「紐約州交通廳把安全當做是首要工作，我們設法利用現代化技術為全體用戶保障道路安全。在撞擊低矮橋樑前預防卡車進入公路，這將在今後為長島地區的民眾改善安全性。」

截至今年十一月如期按預算竣工的地點：

- 拿騷郡亨普斯特德鎮 (Hempstead) 伊戈爾大道 (Southbound Eagle Avenue) 南向路段至南州公路 (eastbound Southern State Parkway) 東向路段
- 薩福克郡艾斯利普鎮 (Islip) 日出高速公路 (Sunrise Highway) 北側便道至赫克舍 (Heckscher) 西向路段/南州公路
- 拿騷郡蠔灣鎮 (Oyster Bay) 106/107 號州公路南向路段至北州公路 (Northern State Parkway) 東向路段
- 蠔灣鎮 106/107 號州公路北向路段至北州公路東向路段
- 蠔灣鎮 106/107 號州公路南向路段至北州公路西向路段

此外，卡車監測器也正在安裝，預計 2018 年春季將在下列地點竣工：

- 拿騷郡蠔灣鎮 495 號州際公路東向路段/長島高速公路 (Long Island Expressway) 匝道至北州公路東向路段
- 蠔灣鎮 495 號州際公路西向路段/長島高速公路匝道至北州公路西向路段
- 拿騷郡亨普斯特德鎮半島大道 (Peninsula Boulevard) 北向路段至南州公路東向路段
- 亨普斯特德鎮半島大道南向路段至南州公路西向路段
- 亨普斯特德鎮 135 號州公路南向路段/希福德-蠔灣高速公路 (Seaford-Oyster Bay Expressway) 至南州公路西向路段
- 薩福克郡艾斯利普鎮 111 號州公路南向路段至南州公路西向路段
- 艾斯利普鎮 111 號州公路北向路段至南州公路西向路段
- 艾斯利普鎮斯普爾北向車道 (Spur Drive North) 匝道至南州公路西向路段

長島地區其他三個地點於 2014 年安裝了超高車輛監測器系統，這三個地點包括：

- 蠔灣鎮 106/107 號州公路北向路段至北州公路西向路段
- 蠔灣鎮 135 號州公路北向路段/希福德-蠔灣高速公路至北州公路西向路段
- 蠔灣鎮長島高速公路西向路段至北州公路西向路段

哈德遜谷地區 (Hudson Valley) 的五條公路在 2015 年安裝了類似的系統。2016 年，哈琴森河公路 (Hutchinson River Parkway) 發生的橋樑撞擊事故數量比 2012 年減少了 30%。該系統預防了數千輛超高巴士、廂式貨車、拖拉機掛車等車輛撞擊到公路沿線的低矮橋樑。

紐約州交通廳 2011 年在錫拉丘茲市 (Syracuse) 附近的塞利納鎮 (Salina) 傲農達加湖景公路 (Onondaga Lake Parkway) 沿線安裝了一個略微不同的系統，用於防止超高車輛撞擊到低矮的鐵路橋樑。該地點在此之前每年都發生幾起橋樑撞擊事故，安裝該系統後，事故數量減少至每年一起，並防止了數百輛超高汽車靠近橋樑。

特此提醒機動車駕駛員，在施工區超速行駛將被征收雙倍罰款。按照 2005 年施工區安全法 (Work Zone Safety Act)，在施工區超速兩次或兩次以上的超速違法行為定罪，可能會導致駕照吊銷。

如需獲取最新出行資訊，請撥打 511、瀏覽 www.511NY.org，或瀏覽我們最新的移動終端網站 m.511ny.org。請到推特 (Twitter) 上關注紐約州交通部 (New York State DOT)：@NYSDOT。在 Facebook 上查找我們：facebook.com/NYSDOT。

###

網站 www.governor.ny.gov 有更多新聞
紐約州 | 行政辦公室 | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418