



즉시 배포용: 2023년 11월 5일

KATHY HOCHUL 주지사

HOCHUL 주지사, 뉴욕주 교량 파손 예방 및 인식 제고를 위한 단속 캠페인 발표

11월 5일 일요일부터 11월 11일 토요일까지 교량 충돌 완화 시행 세부 일정 실행

**뉴욕주 경찰, 뉴욕주 교통부, 스루웨이 관리청 및 주지사 산하 교통안전위원회가 교량
충돌 완화 태스크 포스 구성**

NYS DOT 부커미셔너 Patrick Barnes의 B-롤 및 사운드 바이트는 [여기](#)에서 확인 가능

Kathy Hochul 주지사는 오늘 주 경찰이 11월 5일 일요일부터 11월 11일 토요일까지 뉴욕주 전역에서 교량 충돌 단속 캠페인을 실시할 것이라고 발표했습니다. 매년 상업용 트럭 운영자는 물론 렌탈 박스 트럭과 이삿짐 트럭을 운전하는 사람들도 차량 높이를 인식하지 못하고 교량 및 육교와 충돌하여 교량과 충돌하여 공공 안전 위험, 교통 지연 및 주 전역의 교량 손상을 초래합니다. 2021년부터 2022년까지 뉴욕주 전역에서 총 808건의 교량이 파손된 것으로 보고되었습니다.

Hochul 주지사는 이렇게 말했습니다. "교량 파손은 운전자와 응급 구조대원에게 잠재적으로 위험할 수 있으며 지역사회에 불필요한 불편을 초래했지만 이러한 사고는 100% 예방할 수 있습니다. 우리는 교량 파손을 방지하기 위해 주 전역에 조치와 기술을 구현했지만 아는 것보다 더 강력한 것은 없습니다. 고도가 높은 차량을 운전하는 운전자에게도 책임이 있습니다. 게시된 경고를 따르고, 차량 높이를 파악하고, 무엇보다 주의를 기울여야 합니다."

뉴욕주 경찰은 상업용 자동차와 대형 차량이 육교와 충돌하는 것을 방지하기 위해 알려진 교량 충돌 지역과 공원 도로를 순찰할 예정입니다. 또한 교량 충돌이 많이 발생하는 지역의 현지 법 집행 기관 상용차 검사관과 단속 세부 일정을 조정할 것입니다.

주 경찰, 뉴욕주 교통부(NYS DOT), 스루웨이 관리청 및 주지사 산하 교통안전위원회는 단속 캠페인과 연계하여 일주일 내내 다양한 소셜 미디어 채널을 통해 인식을 제고할 것입니다.

NYS DOT의 캠페인인 "Check Your Height, Know It's Right"는 운전자가 차량의 높이를 알 수 있도록 하여 모든 교량 아래에서 안전하게 주행할 수 있는지 인식하도록

설계되었습니다. 수많은 비디오, 그래픽 및 사진, 소셜 미디어 메시지를 제공합니다. 이 캠페인의 목적은 모든 운전자에게 차량 높이를 알고 운전하기에 너무 높은 다리를 피하는 것이 운전자의 책임이라는 것을 알리기 위한 것입니다. 또한 **NYS DOT**는 고도가 높은 차량의 운전자에게 소비자용 **GPS** 및 휴대폰 매핑 시스템에 충돌 위험이 있는 교량 높이에 대한 경고가 포함되어 있지 않다는 점을 계속 경고할 것입니다.

주지사의 교통안전위원회는 자동차 운송 업체 검사소를 방문하여 교량 파손에 대한 정보와 예방 방법을 전달할 것입니다.

뉴욕주 교통부 Marie Therese Dominguez 커미셔너는 이렇게 말했습니다. "최근 몇 년 동안 트럭과 높이 초과 차량과 관련된 교량 파손 사고가 너무 많이 발생했는데, 이는 위험할 뿐만 아니라 완전히 예방할 수 있습니다. 운전자에게 간극이 낮은 교량 가능성을 경고하는 조치를 계속 시행하겠지만, 안전하게 운전하고 모든 경고에 주의를 기울이는 것은 운영자의 책임입니다. 뉴욕 도로에서 모든 사람의 안전을 지키기 위해 노력해 주신 **Hochul** 주지사님과 기관 파트너들께 감사드립니다."

DMV는 교량을 부딪히거나 작업 구역에서 과속 시 운전 면허증에 벌점을 부여하는 것을 포함하는 일련의 규정 개정안을 제안했습니다. [제안된 규정](#)은 주 등록부(**State Register**)에 게시되며 공개 의견 수렴 기간은 11월 6일까지입니다.

뉴욕주 자동차부 커미셔너 겸 교통안전위원회 위원장인 Mark J.F. Schroeder는 이렇게 말했습니다. "모든 종류의 트럭 운전자는 계획된 경로의 교량 높이를 확인하여 차량이 안전하게 맞는지 확인하는 것이 매우 중요합니다. 매핑 소프트웨어는 여러 면에서 유용할 수 있지만 항상 교량 높이에 대한 정보를 제공하는 것은 아니기 때문에 운전자는 도로에 나서기 전에 직접 확인하는 절차를 거쳐야 합니다."

뉴욕주 경찰청장 직무 대행인 Dominick L. Chimento는 이렇게 말했습니다. "상용차 운전자는 차량 높이를 알아야 하며, 도로에 있는 낮은 교량을 항상 인지해야 합니다. 상업용 차량이 육교 아래로 비집고 들어갈 수 있다고 생각한 적이 너무 많았습니다. 이러한 낮은 교량을 피하는 것은 뉴욕의 도로를 여행하는 모든 사람의 안전을 위해 매우 중요합니다. 교량 충돌은 심각한 피해와 교통 혼란을 야기할 뿐만 아니라 이러한 낮은 교량이 있는 다른 운전자와 지역사회에 더 많은 위험을 초래할 수 있습니다. 주 경찰은 이러한 낮은 교량 파손을 근절하여 모든 사람의 안전을 보장하기 위해 주 및 지역 파트너와 계속 협력할 것입니다."

2023년 초부터 뉴욕주 고속도로의 570마일 고속도로에서 91건의 교량이 파손된 것으로 보고된 것과 비교하면 2022년 내내 총 63건의 교량 파손이 보고되어 전년 대비 44% 증가했습니다. 가장 심각한 사건 중 하나는 [사우스 나이악에 있는 사우스 브로드웨이 육교\(South Nyack\)](#)에서 발생한 사건으로, 2023년 8월 31일 높이가 높은 트랙터 트레일러에 부딪혔습니다. 이 사고로 인해 고가도로를 안정화하기 위해 손상된 거더 2개를 제거하기 위해 9월 9일 16시간 동안 87/287번 주간 고속도로의 모든 남행 차선이 폐쇄되었습니다.

스루웨이 관리청의 **Frank Hoare** 사무국장 대행은 이렇게 말했습니다. "높이 초과 차량으로 인한 교량 충돌은 거의 항상 예방할 수 있습니다. 대응 및 후속 수리는 교통을 방해할 뿐만 아니라 비용도 많이 들기 때문에 유지보수 및 엔지니어링 팀이 안전하고 신뢰할 수 있는 고속도로를 유지하기 위한 다른 필수 업무에 집중할 수 없게 됩니다. 대부분의 상용 운전자는 규칙을 준수하고 적재물이 게시된 최대 높이 제한 미만인지 확인합니다. 모든 트럭 운전자는 매년 여행 전에 차량 높이를 확인하시기 바랍니다."

뉴욕 트럭 운송 협회 **Kendra Hems** 회장은 이렇게 말했습니다. "TANY는 뉴욕의 교량 파손을 방지하기 위해 주 파트너들과 함께 교량 충돌 완화 태스크 포스와 협력하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 교육은 전문 운전자와 렌탈 트럭을 운전하는 운전자 모두가 한 걸음 더 나아가 차량 높이를 확인하고, 경로를 파악하고, 도로 표지판에 주의를 기울이도록 하는 데 중요한 요소입니다. 교육 캠페인과 연계하여 실시되는 표적 단속은 문제의 심각성에 대한 메시지를 전달합니다. TANY는 우리 모두가 향후 교량 파손을 방지하기 위해 노력하면서 파트너와 함께 이 중요한 문제를 계속 해결하기를 기대합니다."

###

다음 웹 사이트에 더 많은 뉴스가 있습니다: www.governor.ny.gov
뉴욕주 | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

[구독 취소](#)