



즉시 배포용: 2024년 1월 5일

KATHY HOCHUL 주지사

HOCHUL 주지사, 1호선 및 3호선에서 발생한 열차 탈선으로 인한 서비스 중단이 오후 5시부터 복구되었다고 발표

2번 열차는 5호선에서 계속 운행

탈선 발생 후 하루 지나 서비스 복구

Kathy Hochul 주지사는 오늘 메트로폴리탄 교통청(Metropolitan Transportation Authority, MTA) 뉴욕시 교통(New York City Transit)이 오늘 5호선부터 96 Street Station의 1호선과 3호선 양방향 지하철 운영 제한을 풀었다고 발표했습니다. 열차 탈선 사고에서 승객이 모두 안전하게 대피한 후 하루만에 서비스가 복구되었습니다. 96 Street 1 2 3 역에서 약 300명의 승객이 타고 있던 열차와 다른 역에서 정차 중이던 파손 열차 사이에 사고가 발생했습니다.

Hochul 주지사는 이렇게 말했습니다. "MTA는 뉴욕 주민의 필수 지하철 서비스가 안전하게 복구될 수 있도록 심없이 대응에 나섰습니다. 저는 어제 신속하게 승객을 구출한 응급대원들과 더불어, 전면 서비스가 최대한 빠르게 복구될 수 있도록 해주는 직원들에게 감사드립니다."

MTA 대표 겸 최고경영자인 Janno Lieber는 이렇게 말했습니다. "뉴욕의 지하철 시스템은 매우 탄력적이며 놀라운 복구 역량을 보여준 바 있습니다. 이번 사고에서도 MTA 팀은 24시간 서비스 재개를 위해 노력했습니다. 그리고 우리는 결국 전면 서비스 재개라는 성과를 거두었습니다."

1호선과 3호선 열차는 두 구간에서 서비스를 제한했고, 따라서 미정차 역간 이동을 위해 셔틀 버스를 운영했습니다. 1호선 열차는 Van Cortlandt Park-242 Street 북쪽 터미널에서 96 Street까지, Times Sq-42 Street에서 South Ferry까지 양방향 운행했습니다. 3호선 열차는 Harlem-148 Street 북쪽 터미널에서 96 Street까지, Times Sq-42 Street에서 New Lots Av까지 양방향 운행했습니다. 96 Street에서 Times Sq-42 Street 구간까지 이동 승객을 위해 셔틀버스를 운영했습니다. 2번 열차는 5호선에서 계속 운행했습니다. 추가 노선 정리가 끝나고 필요한 복구 작업이 완료될 때까지 변경 스케줄이 적용됩니다.

1월 4일 목요일 오후 3시경, 96 Street Station에서 저속으로 운행을 시작하던 두 대의 북쪽 방면 운행 열차가 서로 충돌해 탈선했습니다. 심각한 부상은 알려진 바 없습니다.

사고 발생 후, 직원들은 사고일 밤과 금요일 내내 탈선한 세 대의 열차를 치우고 선로를 정리했습니다. 승객을 이송하던 열차는 이미 정리되었고, 직원들은 현재 지역 철도에서 탈선한 파손 차량 처리에 나섰으며, 해당 구역을 조사하고 1 2 3 열차의 전면 운행을 재개할 수 있도록 철도 노선과 기타 인프라에 필요한 복구 작업을 진행하고 있습니다.

National Transportation Safety Board (NTSB)가 현장에 파견되어 사건 조사를 진행 중입니다. 승객들은 [mta.info](https://www.mta.info) 및 MYmta 앱에서 최신 운행 정보를 확인하는 것이 좋습니다.

###

다음 웹 사이트에 더 많은 뉴스가 있습니다: www.governor.ny.gov
뉴욕주 | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
주지사 사무실에 업데이트 신청하기: ny.gov/signup | 81336번으로 NEW YORK 이라는 문자 메시지를 보내세요.

[구독 취소](#)